

LAUDO TÉCNICO

Este documento tem a intenção de apresentar um diagnóstico de manutenção de equipamento, bem como informar se o mesmo possui possibilidade de recuperação.

Cliente: PMSC Água Doce
Ponto: 05
Equipamento: Ponto de Monitoramento Urbano.
Defeito: Acidentado.


O ponto de monitoramento urbano 05, localizado na **AV. INDEPENDÊNCIA C/ RUA RUI BARBOSA** foi vítima de colisão por veículo.

Com o impacto da colisão, o poste foi ao chão, vindo a danificar: A caixa de proteção da câmera, caixa de comunicação, assim como o poste, que compõem o ponto de monitoramento urbano.

A câmera que compõe o ponto de monitoramento, uma Speed dome Intelbras, Modelo: VIP E5220, Serial: SU5C30002000Y, foi danificada a caixa de proteção da câmera.


Foi danificado também o poste e caixa de comunicação e alimentação (Que está com vários componentes interno danificado).

Nas imagens abaixo é possível visualizar algumas das peças danificadas:



A caixa de proteção da câmera.

LAUDO TÉCNICO



Caixa de comunicação e alimentação.

Durante os procedimentos de manutenção identificamos que os seguintes componentes do ponto de monitoramento que estão danificados:

01 un. POSTE FERRO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA DE 2,5 mm, 7 METROS, DIÂMETRO 4" + Instalação + material instalação (Haste de aterramento)

01 un. Caixa de comunicação alimentação.

01 un. A caixa de proteção da câmera que compõe:(Cúpula 3091303, Case 3091212, Cabo 3091575, Bracket 3091213).

O ponto de monitoramento possui possibilidade de Manutenção, para isso basta adquirir os componentes citados acima.



Em 21 de Fevereiro de 2018.

Márcio Silvano Oliveira

Técnico em Eletrônica

São José/SC, 05 de março de 2018.

Departamento de Trânsito | Prefeitura de Água Doce

Davis Rabuske de Matos
Praça João Macagnan, 322 – Centro
Água Doce – SC
CEP: 89.654-000

Prezado Senhor,


CORINGA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA. com sede na Av. Salvador Di Bernardi, nº 700, salas 103 e 201, Bairro Campinas, São José/SC, CEP 88.101-260, FONE/FAX (48) 3241 1031, inscrita no CNPJ sob o N.º 01.468.282/0001-19, vem por meio deste, em atendimento ao que solicitado por Correio Eletrônico, em 2 de março de 2018 15:32, informar que o município de Água Doce possui contrato de manutenção em garantia, contrato nº 813/SSP/2014, firmado entre o Estado de Santa Catarina, por sua Secretaria de Segurança Pública, oriundo do Edital do Pregão nº 100/SSP/2013, que pertence à Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR/ADR) de Joaçaba, contemplada no edital acima citado.

Em sendo o caso, podemos providenciar a remessa de cópia do referido contrato e do edital.

Sendo o que tínhamos a informar.

Atenciosamente,

CORINGA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA.



Paulo Geraldo Collares Filho
Sócio Administrador



Fabrício de Melo Carniel
Diretor Técnico
CREA/SC nº 047.430-7



Saint'Clair D. Maia Peixoto
Advogado
OAB/SC 19.742